

3.1. Traphal naar zolder

Plafond in beplanking.
Wanden in pleisterwerk.

Algemeen zicht:



Volgende gebreken zijn zichtbaar:

Aan het einde van het trapgat, verticaal lopende barst van dak tot overgang plafond.
Rechter zijde, foto 1 - 2. Linker zijde, foto 3 - 4.



3.2. Zolderkamer

Plafond in houten beplanking.
Wanden in gipskartonplaten / behangpapier.
Vloer in onderparket.
Deur naar trap, klemt bij 't sluiten.

