

**1.2.1. Leefruimte****Opbouw :**

Plafond : pleisterlaag en verlaag [Foto 13 t.e.m. 22.](#)  
 Wanden : pleisterlaag en verlaag. [Foto 1 t.e.m. 12.](#)  
 Vloer : parketvloer

**Buitenschrijnwerk:**

Vensterdeur 1<sup>ste</sup> naast keuken / twee bladen / In goede staat en werking.  
 Vensterdeur 2<sup>de</sup> naast keuken / twee bladen / In goede staat en werking.  
 Vensterdeur 3<sup>de</sup> naast keuken / twee bladen / Klemt licht bij het openen.  
 Vensterdeur 4<sup>de</sup> naast keuken / twee bladen / In goede staat en werking.  
 Vensterdeur 5<sup>de</sup> naast keuken / twee bladen / In goede staat en werking.

**Binnenschrijnwerk:**

Deur naar keuken, in goede staat en werking, af te sluiten.  
 Dubbel deur naar inkomhal, in goede staat en werking, af te sluiten.

**Elektriciteit :**

Schakelaars	9 st
Stopcontact	19 st
Kabel / TV / Tel	6 st
Blindplaat	8 st
Oog alarm	2 st
Bediening verwarming	1 st
Verl armatuur plafond	1 st plafondelement / in werking. <a href="#">Foto 27.</a>
	4 st spots / in werking
Verl armatuur plafond	8 st spots / in werking. <a href="#">Foto 28.</a>
	4 st spots / in werking
Verwarmingselement	4 st / inbouw in vloer. <a href="#">Foto 23 t.e.m. 26.</a>



1



2



3



4